



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající stav
- Fasáda, štukové výzdoby
- Kamenný obklad soklu
- Falcovaná měděná krytina tl. 0,7 mm
- Pálená střešní krytina rezná
- Terén
- Bourací práce
- Bourání zdiva z plných pálených cihel
- Vlnitý plech. Kovová konstrukce přístřešku včetně zábradlí.
- Kamenný obklad soklu
- Ostatní

Sanace soklu pod úrovní terénu:

Výkop do hloubky cca 300 mm pod úroveň hydroizolace základové desky. Odstranění omítky, očištění podkladu (cihelné zdivo), vysoušení. Poznámka: Pažený výkop se zajištěním stávajících IS (pokud se nachází v blízkosti výkopu).

SK

BOURACÍ PRÁCE

Výškové kóty jsou uvedeny dle geodetického zaměření v nadmořských výškách.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/ HIP:	ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
KONTROLOVAL:	BARBORA KYŠKOVÁ	
VYPRACOVAL:	ING. DAVID ŘEHÁNEK	
PROJEKTANT OBJEKTU:		
INVESTOR:	Město Český Těšín	
NÁZEV STAVBY:	CELKOVÁ OBNOVA BUDOVY ZŠ KONTEŠINEC PO POŽÁRU	
MÍSTO STAVBY:	Masarykovy sady č.p. 104/21 737 01 Český Těšín	
NÁZEV VÝKRESU:	Pohled od severu (BP)	
DATUM:	5/2025	
FORMÁT:	900/640	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		
DOKUMENTACE OBJEKTU:	DP8	
DOK. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ		
STAVEBNÍ OBJEKT:		
S 01 STAVEBNÍ OBJEKT		
MĚŘÍTKO:	1:50	
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.3-08	