

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

název zadavatele: **Město Český Těšín**
sídlo: náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupený: Karlem Kulou, starostou města
IČO: 00297437

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZŠ Kontešinec – oprava střechy MŠ Masarykovy sady“

DOTAZ ZÁJEMCE VČETNĚ VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Dobrý den, prosím o vyjádření k těmto dotazům:

1. Nová střešní krytina je navržena přímo na bednění s podkladním asfaltovým pásem. A to přesto, že je v položkovém rozpočtu větrací okapní pás z děrovaného Al plechu a větraný hřebenáč.

Navržená skladba střešního pláště neodpovídá pravidlům Cechu klempířů a pokrývačů. Podkladní asfaltový pás pod krytinou nemůže plnit funkci souvislé DHV (doplňkové hydroizolační vrstvy) neboť je perforován kotvením krytiny. Doporučená skladba:

Ponechat stávající dřevěné bednění jen s výměnou poškozených částí.

Montáž difuzně otevřené folie monolitického typu s okapničkou na okapních hranách. Vytvoření větrané mezery pomocí kontralatí např. 6 x 4 cm.

Montáž nového bednění a dále dle projektu – podkladní asfaltový pás a krytina.

2. Prosím o upřesnění skladby střešního pláště nad vstupem.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Vše dotazované je v projektové dokumentaci obsaženo.

- 1) S ohledem na památkově chráněný charakter budovy a technické nemožnosti použít kontralatě a standardní skladby (nízká výška atiky směrem k ploché střeše, nízký sokl a oplechování čuček,.. viz foto č. 3,14,16 přílohy D.1.2.8 - fotodokumentace) s celkovým zvýšení střešní roviny neuvažujeme. Vše bylo projednáváno během projektování s investorem i zástupci památkové péče.
- 2) Zároveň se skládanou krytinou při současných sklonech pohybujeme v bezpečném sklonu, podkroví není bezprostředně (krom linie vaznic) ve styku se střechou. Dle rakouských pravidel (ne naše pravidla cechu!) a dle doporučení výrobce střešní krytiny je asfaltový pás min. 1,5 mm pod krytinou možno považovat za DHV (zkušenost každého pokrývače: prisponkování nebo přibití podstřešních fólií v ploše není s hlediska vodotěsnosti (porušení) totéž, co průnik hřebíku bitumenobvým pásem). Na nesoulad navrženého s ohledem na naše národní pravidla pro navrhování DHV upozorňujeme v pozn. 11 ve výkresu střechy - příloha D.1.1.6 - upřednostněn byl zájem na zachování stávajícího výrazu památkové stavby před striktním použitím pravidel cechu u budovy, která v tomto "nedostatečném" stavu stojí již 125 let.
- 3) Odvětrání podstřeší je řešeno v úrovni pod bedněním, nikoliv ve větrací mezeře vymezenou kontralatí, jelikož toto by způsobilo nepřijatelné zvýšení střechy (viz. bod 2). Provedení odvětrání je patrné v detailu č. 9 - odvětrání hřebene, nádechové otvory jsou v detailech 13,14 (protihmyzová mřížka v úrovni námětků, kterými mírně zvyšujeme výšku okapní hrany - viz pol 16 v příloze D.1.2.6). U nádechových otvorů nešťastné stříšky nad vchodem jen naznačujeme řešení (neb neznáme průběh krovu) v det. 17, pozn. o nádechových otvorech - uvažujeme ze spodní strany v podhledu - nutno ujasnit po demontáži krytiny. Pozn.: zde (nadstřešní vstupu) by kontralatě a DHV vůbec neměla žádný smysl, jelikož jednak není kde odvětrat a odvézt případné zátoky, jednak by se

snížila už tak velmi nízká výška zaatikového žlabu, kterou se alespoň částečně snažíme zvýšit klempířskými prvky - viz det č. 15 a 16!

- 4) Specifikace skladeb střech nad vstupem je jasná (viz D.1.1.6 - střecha) - v části se jedná o skladbu S8 (včetně úžlabí), na pohledové straně se nad úroveň "úžlabí" je navržena skladba S6. Skladby jsou blíže specifikovány v příloze D 1.2.4 - skladby. Omlouváme se však, že v příloze D.1.2.4 (skladby) jsme opomněli přidat poznámku, která je však uvedena v TZ (D.1.2.1), strana 6. oddíl 712 - Povlakové krytiny, parozábrany a pojistné fólie, odstavec 2, že nad touto střechou nad vstupem při skládané krytině uvažujeme i při skladbě S6 s podkladní vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu samolepícího (jako u skladby S8). Za tuto nedůslednost se omlouváme.

Český Těšín 27. 03. 2024

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ