

SITUACE V ORTOFOTOMAPĚ
M:1.500

MOSKEVSKÁ




ŠTEFÁNIKOVA

HLAVNÍ TRÍDA

ŠTEFÁNIKOVA

0.0

0.2



C. SITUAČNÍ VÝKRESY

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klaip!</i>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klaip!</i>
ZPRACOVAL	ING. VOJTĚCH ŽEMBA	<i>Žemba!</i>
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. DAGMAR KLAJMONOVÁ	<i>Klaip!</i>
OBJEDNATEL: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁM. ČSA 1/1, 737 01, ČESKÝ TĚŠÍN		
KRAJ:	MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: KARVINÁ
		OBECE: ČESKÝ TĚŠÍN
AKCE:		
REKONSTRUKCE MK UL. BOŽKOVA, ČESKÝ TĚŠÍN		
ČÁST:		
C. SITUAČNÍ VÝKRESY		
PŘÍLOHA:		
SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ		

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZHOTOVITEL:



DOPRAPLAN s.r.o.
PŘEMYSLOVCŮ 462/6
709 00 OSTRAVA

www.doprplan.cz

DATUM	04/2025
MĚŘÍTKO	1:250
STUPEŇ	PDPS
ZAK. ČÍSLO	24019
ČÍS. PŘÍLOHY	PARÉ

C.1.