









LEGENDA :

Stávající vedení :

- | | |
|--|---------------------------------------|
|  | Kanalizace SmVaK - jednotná stávající |
| RŠ3  | Stávající šachty |
|  | Vodovod SmVaK |
|  | Sdělovací vedení - Cetin |
|  | El. vedení NN - ČEZ |
|  | El. vedení VN - ČEZ |
|  | Plynovod STL - GasNet |
|  | Plynovod NTL - GasNet |

Oprava stávající kanalizace

- | | | |
|---------------|---|---|
| RŠ1a;RŠ5;RŠ45 | ○ | Oprava kanalizace - demontáž šachtového komínku a zpětné osazení nových dílů
dno - vyčištění a vyspravení zednickým způsobem |
| RŠ2 | ○ | Oprava kanalizace - demontáž šachtového kónusu a poklopu a zpětné osazení nových dílů |

-  Výměna nadloží nad potrubím stoky M a nad domovními přípojkami

POZNÁMKA:

Zákresy inženýrských sítí neslouží jako vytyčovací výkres! Před zahájením stavebních prací musí dodavatel zajistit prokazatelné vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v zájmovém území příslušným správcem sítí dle platných předpisů. Inženýrské sítě byly zakresleny geodetem a projektantem dle dostupné výkresové dokumentace.

BPV		S-JTSK	
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<div><div><div>Sweco a.s.</div><div>pracoviště Ostrava,</div><div>Varenská 49, 730 02 Ostrava</div><div>IČO: 26475081 www.sweco.cz</div></div><div><div>SWECO</div><div></div></div></div>		<table><tr><td>VYPRACOVAL</td><td>Alena Tolaszová</td></tr><tr><td>PROJEKTANT</td><td>Ing. Martin Jonšta</td></tr><tr><td>HLAVNÍ PROJEKTANT</td><td>Ing. Martin Jonšta</td></tr><tr><td>TECH. KONTROLA</td><td>Ing. Karel Hurt</td></tr><tr><td>ŘEDITEL DIVIZE</td><td>Ing. Martin Jonšta</td></tr></table>		VYPRACOVAL	Alena Tolaszová	PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta	TECH. KONTROLA	Ing. Karel Hurt	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Jonšta		
VYPRACOVAL	Alena Tolaszová														
PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta														
HLAVNÍ PROJEKTANT	Ing. Martin Jonšta														
TECH. KONTROLA	Ing. Karel Hurt														
ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Martin Jonšta														
OBJEDNATEL: <div>Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.</div>		<table><tr><td>ČÍSLO ZAKÁZKY</td><td>22 4153 01 01</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>oprava</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>07/2024</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>3 A4</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1 : 500</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td>016/24/3</td></tr></table>		ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4153 01 01	STUPEŇ	oprava	DATUM	07/2024	FORMÁT	3 A4	MĚŘÍTKO	1 : 500	ARCHIVNÍ ČÍSLO	016/24/3
ČÍSLO ZAKÁZKY	22 4153 01 01														
STUPEŇ	oprava														
DATUM	07/2024														
FORMÁT	3 A4														
MĚŘÍTKO	1 : 500														
ARCHIVNÍ ČÍSLO	016/24/3														
<div>Český Těšín, Štefánikova</div> <div>oprava revizních šachet a zásypů</div> <div>(č. poruchy 39048)</div>		<table><tr><td>ČÍSLO PŘÍLOHY</td><td>2.</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td></td><td>0</td></tr></table>		ČÍSLO PŘÍLOHY	2.	1			0						
ČÍSLO PŘÍLOHY	2.	1													
		0													
PŘÍLOHA: <div>Koordinační situační výkres</div>															

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatele jsou připojeny pouze k výstisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matice).

Název souboru: 2_Situace_CT_Stefan.dwg

