

Kamenné prvky balustrády budovy Fuldovy vily (školka) v Českém Těšíně

Vypracoval:

Martin Bocek

reprodukční sochař, restaurátor

Kamenické práce

Nová spodní římsa balustrády

- | | | | |
|--------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| • Nová spodní římsa materiál | 12 mb | 1 mb/ 4 000,-Kč | 48 000,- Kč |
| • Nová spodní římsa opracování | 12 mb | 1 mb/ 900,-Kč | 10 800,- Kč |

Provoz, režie, náklady

- | | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| • Osazení kamenných prvků | soubor | 5 000,- Kč |
| • Závěrečná povrchová úprava kamene | soubor | 1 500,- Kč |

Celková cena bez DPH 65 300,- Kč

DPH 21 % 13 713,- Kč

Celková cena včetně DPH 79 013,- Kč